



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره : ۶۰/۱۷۸۰۵۰

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

پیوست : ندارد

سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان

موضوع : ممنوعیت تردد و استقرار کارکنان در مجاورت بلوکهای سنگ استخراجی و در حال قواره

با سلام

با عنایت به وقوع حوادث ناگوار مشابه و مکرر در معادن سنگهای تزئینی و نما کشور و تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد حوادث مذکور، منتج به این گردیده که اکثر حوادث فوق الذکر به دلیل باز شدگی درزه های بلوک استخراج شده ناشی از واژگونی بلوک مذکور بمنظور قواره بندی (و یا در نوبت برای قواره شدن) و متعاقباً جدایی و لغزش قسمتی از بلوک استخراجی مذکور بر روی کارکنانی است که به دلیل عدم آگاهی از ساختار شکست سنگ و عدم رویت درزه ها و ناپیوستگی های پنهان ، در حواشی نزدیک بلوکهای مذکور تردد نموده و یا جهت استراحت در مجاورت بلوک استقرار می یابند می باشند.

لذا نظر به عدم آگاهی تعدادی از معدنکاران و دست اندر کاران استخراج از مشخصات فنی سنگها بویژه سیستم درزه ها و ناپیوستگی های موجود در سنگ که منجر به وقوع حوادث متعدد مذکور گردیده و به لحاظ اهمیت موضوع و کاهش حوادث معدنی مذکور ، لزوم نظارت مستمر آن سازمان و بکارگیری مسئولین فنی با سابقه و با تجربه توسط بهره برداران ذیربط ، مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت تذکر لازم درخصوص اجرای دقیق مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ آیین نامه ایمنی در معادن (مصوب سال ۱۳۹۱) و همچنین ماده ۱۰۳ و تبصره ۱ ماده ۱۰۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن و همچنین در نظر گرفتن حرایم در اطراف بلوک استخراجی در حال قواره شدن (و یا در نوبت برای قواره شدن) و نصب تابلوهای هشدار بمنظور ممنوعیت تردد و استقرار کارگران و ضرورت لقی گیری بلوکهای استخراج شده ، به کلیه دارندگان مجوز عملیات معدنی سنگهای تزئینی و نما ابلاغ و نسبت به کنترل عملیات اجرایی استخراج توسط مسئولین فنی یا ایمنی معادن با توجه به موارد فوق الذکر اقدام نمایند.

شایان ذکر است در صورت عدم اجرای قوانین و مقررات یاد شده و بروز حوادث مشابه مذکور ، دارندگان مجوز عملیات فوق الذکر مشمول اجرای ماده ۲۰ قانون معادن خواهند بود.

مسئول ایروانی
مدیرکل دفتر نظارت ایروانی